PS-3711A シリーズ取扱説明書

お願い

ご使用の前に必ず、別紙の「安全に関する使用上の注意」をお読みください。

梱包内容

(1) PS-A 本体

- 1台
- (2) 取扱説明書日英 各 1 冊 (本書)
- (3) 安全に関する使用上の注意 1冊
- (4) 防滴パッキン 1個(本体装着) (5) 取り付け金具 (4個1組×2)

(6) USB ケーブル抜け防止クランプ (2ポート用) 2個



(7) 電源プラグ

1個

DC タイプ

AC タイプ

(8) 電源スイッチカバー 1 セット (カバー:1個、ネジ:1個) (AC 電源タイプのみ)



重要

ハードディスク組込みタイプは、取り 扱いに注意してください。

品質や梱包などには出荷時に際し、万全を期しておりますが、万一破損や部品不足、その他お気付きの点がありましたら、直ちに販売店までご連絡くださいますようお願いいたします。

オプション品組込み出荷の場合、オプション品の取扱説明書も入っています。 各オプション品の取扱説明書に記載の梱 包内容も合わせて確認してください。

マニュアルについて

PS-A に関する詳細な情報は以下の PDF マニュアルを参照してください。


- PS-3710A/PS-3711A シリーズ ハードウェアマニュアル
- PS-3710A/PS-3711A シリーズ リファレンスマニュアル
- API リファレンスマニュアル (株)デジタルホームページからダウンロードしてご覧ください。

ホームページアドレス http://www.proface.co.jp/otasuke/

МЕМО

• PS-A 用ドライバ、ユーティリティも ダウンロードできます。

各部名称



	名称	説明			
Α	電源 LED/RAS ステータス ランプ (POWER)	LED PS-A の状態 緑点灯 通常運転時(通電時) 緑点滅 ソフト OFF 時 橙点灯 システムモニタエラー/タッチパネルセルフテストエラー 橙/赤点滅 パックライト異常消灯 無通電時			
В	IDE アクセスランプ	LED PS-A の状態 緑点灯 IDE アクセス中			
С	フロントカバー	-			
D	ハードウェアリセット スイッチ (RESET)	本体再起動用。			

		1 ポート。USB2.0 対応。コネクタは TYPE-A 使用。		
l I.	フロント USB	電源電圧 DC5V ± 5%		
	インターフェイス	出力電流 最大 500mA (各ポート)		
		^{四 기竜流} 最大 500mA (5 ポート合計) 最大通信距離 5m		
	アーム取り付け穴	VESA75mm 仕樣。		
- /	アーム取り刊リハ	1-10-0		
	PCMCIA インターフェイス (PCMCIA)	2 ポート。 PCMCIA Type 、Type ユニット装着可能。 CARD BUS 対応(VIDEO ZOOM、SOUND 機能除く)		
Н	イーサネット インターフェイス (LAN1)	10BASE-T/100BASE-TX 自動切り替え。 RJ-45 タイプモジューラジャックコネクタ(8 極)使用。		
	イーサネット インターフェイス (LAN2)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 自動切り替え。 RJ-45 タイプモジューラジャックコネクタ(8 極)使用。		
	PS/2 キーボードインター フェイス (KEYBOARD)	ミニ DIN6 ピン (ソケット) 使用。		
Κļ	リアカバー	-		
		4 ポート。USB2.0 対応。コネクタは TYPE-A 使用。		
l. lı	USB インターフェイス	電源電圧 DC5V ± 5%		
	(USB)	出力電流 最大 500mA (各ポート) 最大 500mA (5 ポート合計)		
		最大通信距離 5m		
М	シリアルインターフェイス (COM2)	RS-232C/RS-422/RS-485 切り替え可、RI/+5V 切り替え可。D-SUB9 ピン(プラグ)使用。		
	シリアルインターフェイス (COM1)	RS-232C、RI/+5V 切り替え可。 D-SUB9 ピン(プラグ)使用。		
	スピーカ出力インターフェ イス (SPEAKER)	ミニジャックコネクタ 1 ポート。		
	RAS インターフェイス (RAS)	D-SUB25 ピン(ブラグ)使用。		
	CF カードインターフェイス カバー	カバーを開くと、CFカードインターフェイスあり。 Type 対応スロット。IDE 接続 ¹ 。 CFカード(Type I / II 対応)使用可。		
R	電源コネクタ	-		
		AC タイプのみ。		
S	電源スイッチ	AC タイプのみ。		

1 IDE 接続のため、ホットプラグに対応していません。CF カードの挿抜の際は必ず本体の電源を切ってから行ってください。

重要

 周辺機器を取り付ける場合は、電源ケーブルを取り外し、必ず PS-A に電源が供給 されていないことを確認してから取り付けてください。

一般仕様

電気的仕様

		PS3711A-T42	PS3711A-T42-24V
	定格電圧	AC100/240V	DC24V
	電圧許容範囲	AC85 ~ 265V	DC19.2 ~ 28.8V
電	定格周波数	50/60Hz	-
源	許容瞬時停電時間	1 サイクル以下(ただし瞬時 停電間隔は 1s 以上)	-
	消費電力	70VA 以下	90W 以下
絶縁耐力		AC1,500V 20mA 1 分間(充電 AC1,000V 20mA 1 分間 部端子と FG 端子間) (充電部端子と FG 端子間	
絶縁	抵抗	DC500V 10MΩ 以上 (充電部端	子と FG 端子間)

環境仕様


	使用周囲温度	0 ~ 50°C :HDD 非搭載時 5 ~ 45°C :HDD 搭載時
物	保存周囲温度	-20 ~ +60°C
理的	使用周囲湿度	10 ~ 90%RH (結露のないこと、湿球温度 39°C 以下。ただし HDD 搭載時は 29°C 以下)
環	保存周囲湿度	10~90%RH(結露のないこと、湿球温度 39℃ 以下。)
境	じんあい	無きこと
	汚染度	汚染度 2

重要

- オプション使用時は、オプション品の仕様値も合わせてご確認ください。
- ハードディスクには、寿命があります。万一の故障も考え、定期的なデータのバックアップや交換用ハードディスクユニットの用意をお勧めします。
- ハードディスクの寿命は使用条件や環境により前後しますが、目安として周囲温度 20 、通電時間(モータ ON 時間)が 333 時間/月(アクセス時間は 20% 以下)で、20,000 時間(通電時間)または5年間のいずれか早い到達期限までです。
- ハードディスクを高温・高湿度の環境で使用すると、寿命を縮める原因となります。湿球温度 29 以下での使用を推奨します。この条件は、例えば気温 35 で湿度 64%RH、40 で 44%RH 程度に相当します。
- ハードディスクの寿命を延ばすため非操作時にハードディスクの電源が切れるように設定してください。5 分後を推奨します。Windows[®]2000 の場合、[コントロールパネル] [電源オプション] [電源設定] で設定します。Windows[®]XP の場合、[コントロールパネル] [パフォーマンスとメンテナンス] [電源オプション] [電源設定] で設定します。

ー スイッチ

各シリアルインターフェイスや各種機能に対応したスイッチは、本体のリアカバーを開けた基板上にあります。「取り付け」の「4. リアカバーの取り外し・取り付けについて」をお読みください。



背面内部図

スイッチの配置図

位置	スイッチ名	対応 I/F	出荷時設定	詳細
А	シリアルモード 選択スイッチ			10 ビットのディップスイッチ。通信方式 に合わせて設定。 スイッチの詳細は、次の「表 2) シリアル モード選択スイッチ」をお読みください。
В	システム設定ス イッチ	-	表 1) 参照	10 ビットのディップスイッチ。スイッチ の詳細と出荷時設定は、次の「表 1)シス テム設定スイッチ」をお読みください。
С	RI/+5V 切り替え スイッチ	COM1	RI	9 番ピンの「RI/+5V」の切り替えを実施。

スイッチ 番号	内容	ON	OFF	出荷時 設定	備考
1	タッチパネルの 2 点押 しキャンセル機能。 ¹	有効	無効	OFF	ON: 中間地点が動作しない OFF: 中間地点が動作する
2	CF カード PIO/DMA 切り替え	PIO+DMA	PIO	ON	
3	CF カード PIO/DMA 切り替え	PIO+DMA	PIO	ON	

スイッチ 番号	内容	ON	OFF	出荷時 設定	備考
4	ハードウェアリセッ トスイッチの有効 / 無 効を設定。	無効	有効	OFF	ON: ハードウェアリセット スイッチ使用不可。ただ し、ソフト OFF 状態 2 で のスイッチは入力可。
5	CF カードスロットの マスタ / スレーブ設定 の変更。	マスタ	スレーブ	OFF 3	
6	フロント USB ポートの 有効 / 無効を設定。 ⁴	有効	無効	ON	ON: フロント USB 使用可 OFF: フロント USB 使用不可
7	システムが使用。	予約	予約	OFF	
8	システムが使用。	予約	予約	ON	
9	RAS 出力の論理反転 を実施。	Normal Close	Normal Open	OFF	システム稼動状態では ON:RAS 出力が CLOSE OFF:RAS 出力が OPEN ただし、ソフト OFF 状態 及び電源が投入されていな い状態では常に OPEN。
10	システムが使用。	予約	予約	OFF	

表 1)システム設定スイッチ


- 1 2 点押しした場合、アナログ抵抗膜方式タッチパネルの性質上、その2点を結ぶ「中間地点」がタッチされたと判断します。中間地点にスイッチなどが配置されていると有効となり動作する場合があります。あらかじめ SW No.1 を ON にしておけば中間地点のタッチは無効となり、2点押しによるスイッチの誤動作を防ぐことができます。
- 2 ソフト OFF 状態とは、システムの起動のために必要な回路にのみ電源が供給されている状態のことを指し、Windows® によるシャットダウンを行った後の状態です。Windows® で設定するシステムスタンパイとは異なります。
- 3 (株) デジタル製 Windows $^{\otimes}$ XP Embedded が組み込まれている場合、工場出荷時は ON になります。
- 4 フロント USB ポートの有効・無効設定は、Windows[®] 2000 および Windows[®] XP のみ対応しています。それ以外の OS で使用する場合は、OFF(無効)に設定してください。

スイッチ 番号	内容	ON	OFF	RS-232C	RS-422	RS-485
1	システムが使用。	予約	予約	OFF ¹	OFF ¹	OFF ¹
2	COM2 の通信方 式の切り替え。	RS-422/RS- 485	RS-232C	OFF	ON	ON
3	COM2 の通信方 式の切り替え。	RS-422/RS- 485	RS-232C	OFF	ON	ON

スイッチ 番号	内容	ON	OFF	RS-232C	RS-422	RS-485
4	TX データの出力 モードの切り替 え。	TX データ出力 は RTS 信号に よって制御さ れます	TX データ出力 は RTS 信号に よって制御さ れず、常に出 力されます	OFF	ON/ OFF	ON/ OFF 2
5	TX に終端抵抗を 挿入するかどう かの切り替え。	TXA と TXB 間 に終端抵抗 (220) が挿 入されます	終端抵抗なし	OFF	ON	ON/ OFF ³
6	RX に終端抵抗を 挿入するかどう かの切り替え。	RXA と RXB 間に終端抵抗 (220) が挿 入されます	終端抵抗なし	OFF	ON	ON/ OFF ³
7	TXA と RXA を 短絡するかどう かの切り替え。	TXA と RXA を 短絡する (RS-485 モード)	短絡しない (RS-422モード)	OFF	OFF	ON
8	TXB と RXB を 短絡するかどう かの切り替え。	TXB と RXB を 短絡する (RS-485 モード)	短絡しない (RS-422モード)	OFF	OFF	ON
9	RTS 自動制御 モード。	RTS 自動制御	RTS 自動制御	OFF	OFF	ON/ OFF ²
10	(RS-485 時のみ 有効)		しない	OFF	OFF	ON/ OFF ²

表 2) シリアルモード選択スイッチ

シリアルモード選択スイッチの SW4 から SW10 までの概略の回路は次のとおりです。



- 1 必ず「OFF」設定でご使用ください。
- 2 TX 出力ドライバを RTS 自動制御する場合: SW No9, 10 を ON に設定、SW No.4 は必ず OFF に設定 TX 出力ドライバの制御を RTS 信号で行う場合: SW No9, 10 を OFF に設定、SW No.4 は必ず ON に設定
- 3 終端抵抗は接続仕様に合わせて設定してください。

PS-A のシリアルポートにはアイソレーション機能はありません。特に接続相手がアイソレーションされていない場合、必ず PS-A 側の5番 (SG) を接続相手側の SGと接続してください。RS-232C/RS-422/RS-485 の回路が故障する恐れがあります。

シリアルインターフェイス(COM1、COM2)

嵌合固定金具 #4-40 (UNC)

COM₁

ピン	RS-232C		
番号	信号名	内容	
1	CD	キャリア検出	
2	RD(RXD)	受信データ	
3	SD(TXD)	送信データ	
4	ER(DTR)	データ端末レディ	
5	GND	信号グランド	
6	DR(DSR)	データセットレディ	
7	RS(RTS)	送信要求	
8	CS(CTS)	送信可	
9	CI(RI)/ +5V 1	被呼表示 /+5V 出力切替可	
FG	FG	フレームグランド (SG 共通)	

1 9 番ピンの「R(V+SV) の切り替えは、本体のリアカバーをあけ、基板上にあるスライドスイッチで行います。 詳しくは、「スイッチ」をご参照ください。 COM2

RS-232C/RS-422/RS-485 の切り替え可(工場出荷時設定は、RS-232C)、切り替えは、本体のリアカバーをあけ、基板上にあるディップスイッチで行います。詳しくは、「スイッチ」をご参照ください。

ピン		RS-232C
番号	信号名	内容
1	CD	キャリア検出
2	RD(RXD)	受信データ
3	SD(TXD)	送信データ
4	ER(DTR)	データ端末レディ

ピン	RS-232C		
番号	信号名	内容	
5	GND	信号グランド	
6	DR(DSR)	データセットレディ	
7	RS(RTS)	送信要求	
8	CS(CTS)	送信可	
9	CI(RI)	被呼表示	
FG	FG	フレームグランド (SG 共通)	

ピン	RS-422	
番号	信号名	内容
1	RDA	受信データ A(+)
2	RDB	受信データ B(-)
3	SDA	送信データ A(+)
4	NC	未接続
5	GND	信号グランド
6	NC	未接続
7	SDB	送信データ B(-)
8	NC	未接続
9	NC	未接続
FG	FG	フレームグランド (SG 共通)

ピン	RS-485	
番号	信号名	内容
1	DATA +	送受信データ (+)
2	DATA -	送受信データ (-)
3	NC	未接続

ピン	RS-485	
番号	信号名	内容
4	NC	未接続
5	GND	信号グランド
6	NC	未接続
7	NC	未接続
8	NC	未接続
9	NC	未接続
FG	FG	フレームグランド (SG 共通)

- COM1、COM2(RS-232C時)の5番 (GND)は、必ず接続相手のSG端子と 接続してください。
- 接続相手のインターフェイス仕様を確認の上、切り替えを行ってください。 誤った設定を行うと故障、誤動作の原因となります。
- 切り替えは必ず PS-A の電源を切った 状態で行ってください。 誤動作の原因になります。
- FG 線はシェルに接続してください。
- FG と SG は本体内部で接続されています。他の機器と接続する場合は、 SG の短絡ループが形成されないようシステム設計を行ってください。

RAS インターフェース

よく田 字 全日

重要

• 2番/15番(+5V)、3番(+12V)の外部電源出力をご使用の場合は、定格電流を守ってご使用ください。誤動作、故障の原因となります。

い 口回 た 立 具		#4-40 (UNC)
ピン 番号	信号名	内容
1	GND	グランド
2	+5V	出力電流:100mA 以下 (2ピン、15ピン合計で) 出力電圧:5V±5%

#4-40 (LINC)

3 +12V 出力電流:100mA以下出力電圧:12V±5% 4 NC - 5 RST(+) リセットイン (+) 6 DIN0(+) 汎用入力 ()+) 7 (UPS Shutdown(-)) (UPS シャットダウン (-)) 8 (UPS Shutdown(+)) (UPS シャットダウン (+)) 9 DOUT0(-) 汎用出力 0(-) 10 DOUT0(+) 汎用出力 0(-) 11 RST(-) リセットイン (-) 12 DIN0(-) 汎用出力 0(-) 13 DIN1(+) 汎用入力 1(+) 14 GND グランド 15 +5V 出力電流:100mA以下(2ピン、15ピン合計で)出力電圧:5V±5% 16 DIN2(+) 汎用入力 2(+) 17 DIN2(-) 汎用入力 2(-) 18 DIN3(+) 汎用入力 3(+) 19 DOUT1(-) 汎用出力 1(-) 20 DOUT1(+) 汎用出力 1(-) 21 DOUT3(-) 汎用出力 1(-) 22 DOUT3(-) 汎用出力 3(-) 23 DIN3(-) 汎用入力 3(-) 24 DIN1(-) 汎用入力 1(-) 25 NC -	ピン 番号	信号名	内容
5 RST(+) リセットイン (+) 6 DINO(+) 汎用入力 O(+) 7 (UPS Shutdown(-)) (UPS シャットダウン (-)) 8 (UPS Shutdown(+)) (HPS シャットダウン (-)) 9 DOUTO(-) 汎用出力 O(-) 10 DOUTO(+) 汎用出力 O(-) 11 RST(-) リセットイン (-) 12 DINO(-) 汎用入力 O(-) 13 DIN1(+) 汎用入力 1(+) 14 GND グランド 15 +5V (2 ピン、15 ピン合計で) 出力電圧:5V±5% 16 DIN2(+) 汎用入力 2(-) 17 DIN2(-) 汎用入力 2(-) 18 DIN3(+) 汎用入力 3(+) 19 DOUT1(-) 汎用出力 1(-) 20 DOUT1(+) 汎用出力 1(-) 21 DOUT3(-) 汎用出力 3(-) 22 DOUT3(+) 汎用出力 3(-) 23 DIN3(-) 汎用入力 3(-) 24 DIN1(-) 汎用入力 1(-)	3	+12V	
6 DINO(+) 汎用入力 O(+) 7 (UPS Shutdown(-)) (UPS シャットダウン (-)) 8 (UPS Shutdown(+)) (UPS シャットダウン (-)) 9 DOUTO(-) 汎用出力 O(-) 10 DOUTO(+) 汎用出力 O(-) 11 RST(-) リセットイン (-) 12 DINO(-) 汎用入力 O(-) 13 DIN1(+) 汎用入力 1(+) 14 GND グランド 15 +5V (2 ピン、15 ピン合計で) 出力電圧:5V±5% 16 DIN2(+) 汎用入力 2(-) 17 DIN2(-) 汎用入力 2(-) 18 DIN3(+) 汎用入力 3(+) 19 DOUT1(-) 汎用出力 1(-) 20 DOUT1(+) 汎用出力 1(-) 21 DOUT3(-) 汎用出力 3(-) 22 DOUT3(+) 汎用出力 3(-) 23 DIN3(-) 汎用入力 3(-) 24 DIN1(-) 汎用入力 1(-)	4	NC	-
DOUT2(-) (UPS (UPS (UPS (UPS (UPS (UPS (UPS (UPS	5	RST(+)	リセットイン (+)
7 (UPS Shutdown(-)) (UPS シャットダウン (-)) 8 (DOUT2(+) (UPS シャットダウン (-)) 9 DOUT0(-) 汎用出力 0(-) 10 DOUT0(+) 汎用出力 0(-) 11 RST(-) リセットイン (-) 12 DIN0(-) 汎用入力 1(-) 13 DIN1(+) 汎用入力 1(+) 14 GND グランド 15 +5V 出力電流:100mA 以下 (2 ピン、15 ピン合計で)出力電圧:5V±5% 16 DIN2(+) 汎用入力 2(-) 17 DIN2(-) 汎用入力 2(-) 18 DIN3(+) 汎用入力 3(+) 19 DOUT1(-) 汎用出力 1(-) 20 DOUT1(+) 汎用出力 1(-) 21 DOUT3(-) 汎用出力 3(-) 22 DOUT3(+) 汎用出力 3(-) 23 DIN3(-) 汎用入力 3(-) 24 DIN1(-) 汎用入力 1(-)	6	DIN0(+)	汎用入力 0(+)
8 (UPS シャットダウン (+)) 9 DOUTO(-) 汎用出力 O(-) 10 DOUTO(+) 汎用出力 O(-) 11 RST(-) リセットイン (-) 12 DINO(-) 汎用入力 O(-) 13 DIN1(+) 汎用入力 1(+) 14 GND グランド 15 +5V (2 ビン、15 ビン合計で)出力電圧:5V±5% 16 DIN2(+) 汎用入力 2(+) 17 DIN2(-) 汎用入力 2(-) 18 DIN3(+) 汎用入力 3(+) 19 DOUT1(-) 汎用出力 1(-) 20 DOUT1(+) 汎用出力 1(-) 21 DOUT3(-) 汎用出力 3(-) 22 DOUT3(+) 汎用出力 3(-) 23 DIN3(-) 汎用入力 3(-) 24 DIN1(-) 汎用入力 3(-)	7	(UPS	
10 DOUT0(+) 汎用出力 0(+) 11 RST(-) リセットイン (-) 12 DIN0(-) 汎用入力 0(-) 13 DIN1(+) 汎用入力 1(+) 14 GND グランド 15 +5V (2 ピン、15 ピン合計で)出力電圧:5V±5% 16 DIN2(+) 汎用入力 2(+) 17 DIN2(-) 汎用入力 2(-) 18 DIN3(+) 汎用入力 3(+) 19 DOUT1(-) 汎用出力 1(-) 20 DOUT1(+) 汎用出力 1(-) 21 DOUT3(-) 汎用出力 3(-) 22 DOUT3(+) 汎用出力 3(-) 23 DIN3(-) 汎用出力 3(-) 24 DIN1(-) 汎用入力 3(-)	8	(UPS	(UPS シャットダウン
11 RST(-) リセットイン (-) 12 DINO(-) 汎用入力 0(-) 13 DIN1(+) 汎用入力 1(+) 14 GND グランド 15 +5V (2 ピン、15 ピン合計で)出力電圧:5V±5% 16 DIN2(+) 汎用入力 2(+) 17 DIN2(-) 汎用入力 2(-) 18 DIN3(+) 汎用入力 3(+) 19 DOUT1(-) 汎用出力 1(-) 20 DOUT1(+) 汎用出力 1(-) 21 DOUT3(-) 汎用出力 3(-) 22 DOUT3(+) 汎用出力 3(-) 23 DIN3(-) 汎用入力 3(-) 24 DIN1(-) 汎用入力 3(-)	9	DOUT0(-)	汎用出力 0(-)
12 DINO(-) 汎用入力 O(-) 13 DIN1(+) 汎用入力 1(+) 14 GND グランド 15 +5V 出力電流:100mA 以下(2 ピン、15 ピン合計で)出力電圧:5V±5% 16 DIN2(+) 汎用入力 2(+) 17 DIN2(-) 汎用入力 2(-) 18 DIN3(+) 汎用入力 3(+) 19 DOUT1(-) 汎用出力 1(-) 20 DOUT1(+) 汎用出力 1(+) 21 DOUT3(-) 汎用出力 3(-) 22 DOUT3(+) 汎用出力 3(-) 23 DIN3(-) 汎用入力 3(-) 24 DIN1(-) 汎用入力 3(-)	10	DOUT0(+)	汎用出力 0(+)
13 DIN1(+) 汎用入力 1(+) 14 GND グランド 15 +5V (2 ビン、15 ビン合計で)出力電圧:5V±5% 16 DIN2(+) 汎用入力 2(+) 17 DIN2(-) 汎用入力 2(-) 18 DIN3(+) 汎用入力 3(+) 19 DOUT1(-) 汎用出力 1(-) 20 DOUT1(+) 汎用出力 1(+) 21 DOUT3(-) 汎用出力 3(-) 22 DOUT3(+) 汎用出力 3(-) 23 DIN3(-) 汎用出力 3(-) 24 DIN1(-) 汎用入力 3(-)	11	RST(-)	リセットイン (-)
14 GND グランド 15 +5V 出力電流:100mA以下(2ピン、15ピン合計で)出力電圧:5V±5% 16 DIN2(+) 汎用入力 2(+) 17 DIN2(-) 汎用入力 3(+) 19 DOUT1(-) 汎用出力 1(-) 20 DOUT1(+) 汎用出力 1(+) 21 DOUT3(-) 汎用出力 3(-) 22 DOUT3(+) 汎用出力 3(-) 23 DIN3(-) 汎用出力 3(-) 24 DIN1(-) 汎用出力 3(-)	12	DIN0(-)	汎用入力 0(-)
15 +5V 出力電流:100mA以下(2 ピン、15 ピン合計で)出力電圧:5V±5% 16 DIN2(+) 汎用入力 2(+) 17 DIN2(-) 汎用入力 2(-) 18 DIN3(+) 汎用入力 3(+) 19 DOUT1(-) 汎用出力 1(-) 20 DOUT1(+) 汎用出力 1(+) 21 DOUT3(-) 汎用出力 3(-) 22 DOUT3(+) 汎用出力 3(-) 23 DIN3(-) 汎用出力 3(-) 24 DIN1(-) 汎用入力 3(-)	13	DIN1(+)	汎用入力 1(+)
15 +5V (2 ピン、15 ピン合計で) 出力電圧:SV±5% 16 DIN2(+) 汎用入力 2(+) 17 DIN2(-) 汎用入力 2(-) 18 DIN3(+) 汎用入力 3(+) 19 DOUT1(-) 汎用出力 1(-) 20 DOUT1(+) 汎用出力 1(+) 21 DOUT3(-) 汎用出力 3(-) 22 DOUT3(+) 汎用出力 3(+) 23 DIN3(-) 汎用入力 3(-) 24 DIN1(-) 汎用入力 1(-)	14	GND	グランド
17 DIN2(-) 汎用入力 2(-) 18 DIN3(+) 汎用入力 3(+) 19 DOUT1(-) 汎用出力 1(-) 20 DOUT1(+) 汎用出力 1(+) 21 DOUT3(-) 汎用出力 3(-) 22 DOUT3(+) 汎用出力 3(+) 23 DIN3(-) 汎用入力 3(-) 24 DIN1(-) 汎用入力 1(-)	15	+5V	(2ピン、15ピン合計で)
18 DIN3(+) 汎用入力 3(+) 19 DOUT1(-) 汎用出力 1(-) 20 DOUT3(-) 汎用出力 3(-) 21 DOUT3(+) 汎用出力 3(-) 22 DOUT3(+) 汎用出力 3(-) 23 DIN3(-) 汎用入力 3(-) 24 DIN1(-) 汎用入力 1(-)	16	DIN2(+)	汎用入力 2(+)
19 DOUT1(-) 汎用出力 1(-) 20 DOUT1(+) 汎用出力 3(-) 21 DOUT3(-) 汎用出力 3(-) 22 DOUT3(+) 汎用出力 3(-) 23 DIN3(-) 汎用入力 3(-) 24 DIN1(-) 汎用入力 1(-)	17	DIN2(-)	汎用入力 2(-)
20 DOUT1(+) 汎用出力 1(+) 21 DOUT3(-) 汎用出力 3(-) 22 DOUT3(+) 汎用出力 3(+) 23 DIN3(-) 汎用入力 3(-) 24 DIN1(-) 汎用入力 1(-)	18	DIN3(+)	汎用入力 3(+)
21 DOUT3(-) 汎用出力 3(-) 22 DOUT3(+) 汎用出力 3(+) 23 DIN3(-) 汎用入力 3(-) 24 DIN1(-) 汎用入力 1(-)	19	DOUT1(-)	汎用出力 1(-)
22 DOUT3(+) 汎用出力 3(+) 23 DIN3(-) 汎用入力 3(-) 24 DIN1(-) 汎用入力 1(-)	20	DOUT1(+)	汎用出力 1(+)
23 DIN3(-) 汎用入力 3(-) 24 DIN1(-) 汎用入力 1(-)	21	DOUT3(-)	汎用出力 3(-)
24 DIN1(-) 汎用入力 1(-)	22	DOUT3(+)	汎用出力 3(+)
""" (7	23	DIN3(-)	汎用入力 3(-)
25 NC -	24	DIN1(-)	汎用入力 1(-)
	25	NC	-

МЕМО


 回路図については、「PS-3710A/PS-3711A シリーズリファレンスマニュア ル」をご覧ください。

取り付け


1. 取り付け条件

保守性、操作性および風通しをよくするため、PS-A と構造物や部品との間は50mm以上のスペースを取ってください。






故障の原因になりますので、使用周囲温度 (HDD 搭載時:5~45、HDD 非搭載時:0~50)、使用周囲湿度10~90%RH(湿球温度39°C以下。ただし、HDD 搭載時は29°C以下)の環境で使用してください。
 PS-Aをケースや構造物に組み込んでに関する場合は盤内、表示面側両方の温度を使用周囲温度としてください。



他の機器の発熱で PS-A が過熱しないようにしてください。

2. 本体の取り付け

(1) PS-A 各シリーズのパネルカット寸法 にしたがって、パネル面に取り付け 穴を空けます。




(2) PS-A に防滴パッキンが装着されていることを確認し、パネル面の正面から PS-A を挿入します。

重要

• 防滴効果を必要としないような環境においても防滴パッキン(本体装着)は、必ず使用してください。 防滴パッキンの取り付け方法については、「PS-3710A/PS-3711Aシリーズハードウェアマニュアル」を参照してくだい。

PS-A の金具穴に取付金具のフックを挿入し、取付金具のネジの後ろをドライバで止めます。へこみのある金具穴に取付金具を挿入する時は、金具穴のへこみ部分に取付金具のフックを確実に挿入してください。金具穴は8ヶ所あります。






- ネジは強くしめすぎると、PS-A を破損する恐れがあります。
- 防滴効果を得るための適正締め付けトルクは 0.5Nem です。
- 金具穴の正しい位置に取り付けされて いないと脱落の恐れがあります。

3. VESA アーム取り付け穴へのアームの取り付け

PS-A の背面のアーム取り付け穴(VESA 75mm 仕様)に市販のアームや 医掛けアダプタを取り付けることで、スタンドや壁に掛けた状態で本機を使用できます。取り付け方法は、各アーム・壁掛けアダプタの取扱説明書をご覧ください。アーム取り付け穴の寸法は以下のとおりです。

単位:mm



背面図

VESA 75mm 仕様のアーム取り付け穴です。


M4(長さ 6mm 以下)のネジで固定します。締め付けトルクは $0.7\sim0.8N$ $\bullet m$ です。


4. リアカバーの取り外し・取り付け について

重要

- ネジの取り外し、取り付けにはドライ バを使用してください。ネジは強くし めつけすぎると、破損する恐れがあり ますのでご注意ください。
- 本体内へのネジの脱落に注意し作業を 行ってください。

PS-A のリアカバーのネジ (8ヶ所)を外し、(PS3711A-T42 では電源カバーも取り外します) リアカバーを開いて取り外してください。リアカバーのネジの締め付けトルクは、0.5~0.6Nem です。(PS3711A-T42 にリアカバーを取り付けるには、電源カバーを元に戻してリアカバーのネジで固定します。)





雷源配線

⚠警告

- <u>感電の恐れがありますので必ず電源が供給されていない状態で接続してください。</u>
- 定格電圧以外を入力しないでください。定格電圧以外を供給すると電源および本体が破損します。
- PS3711A-T42-24V には電源スイッチがないため、ブレーカーを取り付けてください。
- PS-A 本体には電源スイッチがないため、ブレーカーを取り付けてください。
- FG 端子は必ずアースに落としてください。故障したときに感電する恐れがあります。

1. DC タイプの電源ケーブルの配線


雷源ケーブル仕様

銅芯線を使用してください。

電源ケーブル の太さ	0.75 ~ 2.5mm ² (18 - 12 AWG)
芯線の状態	単線またはより線 1
芯線の長さ	

1 より線を使用する場合、芯線のよじりが 適切でないと、芯線のヒゲ線同士または ヒゲ線と隣の電極とが短絡する恐れがあ りますのでご注意ください。

電源プラグ仕様



мемо

 付属品の DC タイプの電源プラグは、 (株) デジタル製 CA5-DCCNL-01 また はフエニックス・コンタクト(株) 製 GMVSTBW2.5-3-STF-7.62 です。

電源配線には、以下のフエニックス・コンタクト (株)製のものをご使用ください。


推奨ドライバ	SZF 1-0.6x3.5 (1204517)	
推奨棒端子	Al 0.75-8GY (3200519) Al 1-8RD (3200030) Al 1.5-8BK (3200043) Al 2.5-8BU (3200522)	
推奨棒端子用 圧着工具	CRIMPFOX ZA 3 (1201882)	

電源ケーブル接続方法

- (1) 通電されていないことを確認します。
- (2) 電源プラグの中央3カ所のネジを緩めます。
- (3) 電源ケーブルの被覆を剥いて、芯線 をよじり、棒端子に挿入して圧着。 電源プラグの接合部へ取り付けます。

重要

- 端子ネジを締め付ける時はマイナスドライバ (SIZE0.6×3.5) をご使用ください。
 の.6Nemです。
- ケーブルの接合部分ははんだ付けしないでください。異常発熱による故障、 火災の恐れがあります。



- (4) 電源プラグを PS-A に取り付け、左 右の電源プラグ固定ネジで PS-A 本 体に固定します。
- 2. AC タイプの電源ケーブルの配線

• FG 端子を盤フレームに接続した場合 は、ノイズの影響を受けやすくなりま すので、必ず D 種接地工事を施して ください。

雷源ケーブル仕様

銅芯線を使用してください。

電源ケーブル の太さ	0.75 ~ 2.5mm ² (18 - 12 AWG)
芯線の状態	単線またはより線 1
芯線の長さ	10mm

1 より線を使用する場合、芯線のよじりが 適切でないと、芯線のヒゲ線同士または ヒゲ線と隣の電極とが短絡する恐れがあ りますのでご注意ください。

雷源配線

電源配線には、以下のフエニックス・コ ンタクト(株)製のものをご使用くださ 610


推奨工具	SZS 0.6x3.5 (1205053)
	AI 0.75-10GY (3201288) AI 1-10RD (3200182) AI 1.5-10BK (3200195) AI 2.5-12BU (3200962)
推奨棒端子用 圧着工具	CRIMPFOX ZA3 (1201882)

мемо

付属品の AC タイプの電源プラグは、 (株)デジタル製 CA7-ACCNL-01 また は、フエニックス・コンタクト(株) 製 FKC2.5/3-STF-5.08 です。

電源ケーブル接続方法

- (1) 通電されていないことを確認します。
- (2) 電源プラグの電線端子挿し込み穴を 開きます。穴の横にある開口ボタン をマイナスドライバなどで押すと穴 が開きます。
- (3) 対応する電線の棒端子を穴の奥まで 差し込みます。開口ボタンを離すと 穴が閉まり、固定されます。



(4) 電源プラグを本体の電源コネクタに 差し込み、マイナスネジ(2ヶ所)で 固定します。

重要

- AC タイプでは電線の色を確認の上、 正しい位置に挿し込んでください。
- ネジの適正締め付けトルクは 0.5~ 0.6N•m です。
- ショート防止のため、推奨する絶縁ス リーブ付き棒端子をご使用ください。

雷源供給時の注意事項


- PS-A の電源と入出力機器、および動 力機器とは、系列を分離して配線して ください。
- 電源ケーブルは必ず電源プラグに近い ところから、耐ノイズ性向上のためツ イスト(より線)で接続してくださ L1.
- 主回路(高電圧、大電流)線、入出力 信号線、電源ケーブルは、それぞれ束 線、接近をしないでください。
- ノイズ対策のため、電源ケーブルはで きるだけ短くしてください。

- 電圧変動が規定値以上の場合は定電圧 トランスを接続してください。
- 線間や大地間は、ノイズの少ない電源 を使用してください。ノイズが多い場合は絶縁トランス(ノイズカットトランス)を接続してください。
- 取り付け導体の温度定格は75 のみです。

- 定電圧トランス、絶縁トランスの容量 は定格値以上のものを使用してください。
- DC24V 入力機 (PS3711A-T42-24V) は 必ず Class 2 電源でご使用ください。
- 雷のサージ対策に、雷用サージアブ ソーバを接続してください。

重要

 雷サージアブソーバの接続(E1)と本体の接地(E2)とは分離してください。 電源電圧最大上昇時でもサージアブソーバの最大許容回路電圧を超えないような雷用サージアブソーバを選定してください。



4. 接地時の注意事項

- 電源ケーブルの FG は、専用接地としてください。「接地工事は D 種接地、接地抵抗 100Ω 以下」
- PS-A は内部で SG(信号グランド) と FG(フレームグランド)が接続されています。接続装置と SG を接続する場合は、短絡ループが形成されないようにシステムを設計してください。
- 2mm² 以上の接地用電線を使用してください。接地点は本体の近くで接地線の距離を短くしてください。接地線が長くなる場合は太い絶縁線を通して敷設してください。

専用接地 最良



共用接地 良



わたり接地 禁止




5. 入出力信号接地時の注意事項

- 入力信号線、および出力信号線は、動力回路のケーブルとは別の配線系統に敷設してください。
- 動力回路ケーブルを別の配線系統にできないときには、シールドケーブルを使用して、シールド端を接地してください。
- 耐ノイズ性を高めるために、通信ケーブルにフェライトコアを取り付けることをおすすめします。

電源スイッチカバーの取り付け

AC 電源タイプの場合、ANS/ISA 規格に 適合するためには、電源スイッチカバー を取り付ける必要があります。

締め付けトルク: 0.5 ~ 0.6Nem



USB ケーブルの抜け防止に

USB 抜け防止クランプの取り付け (1) 本体を下図のように水平に置くと、 USB コネクタが上下に 4 ポートあり

USB コネクタが上下に 4 ポートあり ます。

上段 USB インターフェイス




下段 USB インターフェイス

МЕМО

- USB コネクタを 2 ポート以上使用する場合、USB ケーブルの接続は、下段 USB コネクタを先に、上段 USB コネクタを後に行ってください。
- USB コネクタを 1 ポートのみ使用する場合、必ず下段 USB コネクタを使用してください。クランプを固定させるために必要です。
- (2) 図のようにブリッジに USB 抜け防止 クランプのパンドを通し、USB ケー ブルに巻き付けて、パンドを矢印方 向に引っ張ってクランプ部で固定し ます。

МЕМО

- USB ケーブルのプラグとケーブルの接続部をしっかり固定してください。
- クランプ部の固定位置は USB ケーブ ルの側面は避け、USB ケーブル上に 配置してください。周辺のコネクタで の配線作業が困難になる場合があります。



USB ケーブル抜け防止クランプの 取り外し

(1) ツメを下に降ろした状態でクランプ 部を持ち上げると固定が解除されま す。



安全規格の認定について

規格取得の詳細は(株)デジタルホーム ページにてご確認ください。

<注意事項>

PS-A を組み込んだ機器を UL 申請する際は、 以下の事項にご注意ください。


- PS-Aの背面部はエンクロージャとして認定されていません。PS-Aは機器に組み込み、機器全体として規格に適合するエンクロージャを構成してください。
- PS-A は室内専用機として使用してください。
- PS-A は前面取り付けで使用してください。
- 自然空冷の場合、PS-A は垂直なパネルに取り付けてください。また、背面部周囲の空間は全方向に50mm以上開けることを推奨します。温度はPS-A の組み込まれた最終製品で確認しなければなりません。
- タイプ4X(室内専用)および/またはタイプ12エンクロージャの平面上に取り付けてください。
- PS-A 正面に搭載の USB ポートハッチが閉じている時、PS-A の正面部は「タイプ 4X(室内専用) および/または 12」エンクロージャとなります。

PS-A 正面に搭載の USB ポートハッチが開いている時、PS-A 正面部は「タイプ 1」エンクロージャとなります。

- < ハザーダスロケーション規格適合条件および 取り扱い注意 >
- Class I, Division 2, Groups A,B,C およびDハ ザーダスロケーションまたはノンハザーダス ロケーションでの使用のみ適合しています。

- 警告: 爆発の危険 代替部品の使用により、 Class I, Division 2 の適合性が損なわれる危 険性があります。
- 警告:爆発の危険 電源を遮断するか、ノン ハザーダスロケーションであることが確認で きない限り、機器の切り離しをしないでくだ さい。
- 警告:爆発の危険 AC 電源タイプの PS-A の場合、必ず電源スイッチカバーを取り付け てください。

ハザーダスロケーションに対応するため、PS-A正面に搭載の USB ボートハッチの下に USB インターフェイスに関する注意文が明記されています。



Install Front USB port per the user manual and Control Drawing No.35016429 P07 000, located the manual

CE マーキングについて

- PS3711A-T42 は、EMC 指令と低電圧 指令に適合した CE マーク製品です。
- PS3711A-T42-24V は、EMC 指令に適合した CE マーク製品です。

詳細は、(株)デジタルホームページから CE 宣言書をダウンロードしてご確認ください。

お問い合わせ

本製品でお困りのこと、ご質問など、いつでも解決のお手伝いをさせていただきます。弊社サポートサイト「おたすけ Pro!」ヘアクセスしてください。

http://www.proface.co.jp/otasuke/

お断り

本製品を使用したことによるお客様の損害その 他不利益、または第三者からのいかなる請求に つきましても、当社はその責任を負いかねます のであらかじめご了承ください。

株式会社 デジタル

〒 559-0031

大阪市住之江区南港東 8-2-52

TEL: (06)6613-1101(代)

FAX: (06) 6613-5888

URL: http://www.proface.co.jp/

本書の記載事項はお断りなく変更することがありますので、ご了承ください。

© Copyright 2009 Digital Electronics Corporation. All rights reserved.

PFX106520C .PS3711A-MT24J-BTH

2012.3 .IM/F