# 交換用バックライト 取扱説明書

この度は交換用バックライトをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。以下の注意事項を必ずお読みになりバックライトの交換を行ってください。

# 【対応機種】

本体	交換用バックライト型式
GP2400シリーズ	
GLC2400シリーズ	PS400-BU00-MS
PS400Gシリーズ	

製品に異常がありましたらお求め先、またはサービス・リペアセンター (06-6613-1638)までご連絡ください。



# 警告

### 【感電】

・作業を始める前に、GP/GLC/PS 本体の電源を切っておいてください。 バックライトには高電圧がかかっています。GP/GLC/PS の電源が入っ た状態では絶対にバックライトの交換作業を行わないでください。

#### 【ヤケド】

・バックライトは、点灯中熱くなります。ヤケドのおそれがありますので、点灯中および消灯直後のバックライトやその周辺には、触れないでください。作業の際には必ず手袋を着用してください。

#### 【ガラス】

・バックライトは細いガラス管でできています。強い力がかかると、割れることがあり、危険です。取り外し・取り付け時に、強い力で引っ張ったり押し込んだりしないよう、ご注意ください。

#### 【廃棄時】

・製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。

#### 重要

- ・バックライトを水分・油分・手あかなどで汚さないようにしてください。寿命が短くなります。
- ・交換時は、必ず正しい型式のバックライト ( PS400-BU00-MS)を使用してください。

#### 梱包内容

- ・交換用バックライト1本(型式: PS400-BU00-MS)
- ユーザー様が用意するもの
- ・プラスドライバ(本体カバー止めネジ用):No.2(ドライバサイズ)
- ・マイナスドライバ(バックライトユニットのツメをもちあげるため):先端刃幅3 ~ 4mm
- ・手袋(清潔なもの)
- このほか、外したネジを入れる小皿などがあると便利です。


## バックライト交換手順

本機のバックライト交換につきましては、以下の手順に従ってください。 作業は必ず手袋を着用してください。



【対応機種】において記載している本体のバックライトは、冷陰極管とハウジングが一体化されたユニットの状態で交換します。


GP-2400、GLC2400、PS400G のバックライトの交換 (説明に使われている図はGP2400 がモデルになっています。)




GP/GLC/PS の電源を切ります。CF カードカバーを開け、本体背面に ありますネジ(5カ所)をドライバ で外します。

重要 ネジが小さいので、落として本体 内部に混入したり、紛失しないよ う細心の注意を払ってください。

本体から背面カバーを外します。




本体上面と底面のネジ(計4カ所) をはずします。(図は底面ですが、 上面にも同じ位置にネジがありま す。)




本体から前面カバーを外します。

重要 基板シャーシは熱を持っている場合、やけどの恐れがありますので、 本体をよく冷ましてからか、もしく は手袋を着用して行ってください。



本体のインバータからバックライトのコネクタ(2カ所)を外します。



図のようにバックライトユニット 挿入口が上向きになるように本体 を縦におきます。

ケーブルを図のように本体上部に ひっぱっておきます。バックライ トユニットのツメ下の溝にマイナ スドライバ(刀先幅3 ~ 4mm)をあ て、下方向にゆっくりドライバを 下げながら、バックライトユニッ トのツメを持ち上げます。


重要

・本体の固定用フックは大変折れ やすくなっています。マイナス ドライバがフックに当たらない ように慎重に作業してください。

MEMO

・バックライトユニットのツメが 折れ、本体内に混入したまま電 源が投入されると故障の原因に なりますので必ずツメを取り除 いてください。

バックライトユニットのツメが本体の固定用フックからはずれて持ち上がったらそのままゆっくり引き出します。



新しいバックライトユニットを差し込みます。バックライトユニットのコネクタを図のように元どおりに差し込みます。

前面カバーと背面カバーを取り外し時と逆の要領で元どおりに閉じます。

# 重要

- ・配線をカバーの間に挟み込まないように確認してください。
- ・ネジを紛失した場合、本体内に混入していないことを確認してください。本体内に混入したまま電源を投入すると故障の原因になります。

バックライトの交換が終わりましたら、GP/GLC/PS に電源を入れ、画面が正しく表示されるかご確認ください。異常がありましたらお求め先、またはサービス・リペアセンター(06-6613-1638)までご連絡ください。

054701H

.PS400-BU00-MT01

2000.10

© DIGITAL ELECTRONICS CORP.