# PSB-HD020

# 取扱説明書

PSB-HD020 (HDD ユニット) は(株)デジタル製ビルトインコンピュータ PS-2000B シリーズ (以下 PS-B と称します)用のハードディスクユニットです。2.5型 20G バイトハードディスクを搭載しています。

対応機種:PS-2000Bシリーズ

下記のほか、本書に記載の商品名は、各社の商標・登録商標です。

Pro-face :(株)デジタル

MS-DOS, Windows:米国Microsoft社

### 安全に関する使用上の注意

## ∕♪\ 警告

- ・PS-Bへの取り付け時は感電の危険性がありますので、PS-Bに電源が供給されていないことを必ず確認して取り付けてください。
- ・PSB-HD020は改造しないでください。火災、感電の恐れがあります。
- ・PSB-HD020を取り付ける際には、本書の「3.PSB-HD020の着脱」をよく読んで、正しく取り付けてください。

### 故障しないために

- ・PSB-HD020は精密機器ですので、衝撃を与えないでください。特に開梱後は倒したり、ぶつけたりしないでください。また、操作盤等に、PSB-HD020を搭載したPS-Bを取り付けた状態での輸送は絶対におやめください。
- ・PSB-HD020に水や液状のものや金属が付着しないようにしてください。 故障や感電の原因になります。
- ・直射日光に当たる場所や高温の場所、ほこりの多い場所、振動の加わる場所での保管および使用は避けてください。

- ・薬品が気化し、発散している空気や薬品が付着する場所での保管および使用は避けてください。
- ・修理や改造を行わないでください。
- ・PSB-HD020を組み込んだシステムの通電中の持ち運びは絶対におやめください。
- ・腐食性ガスの発生する環境では使用しないでください。ハードディス ク本体が破損します。
- ・ファイル破損を防ぐため、必ず正しい手順で OS を終了してからコン ピュータの電源を切るようにしてください。
- ・メモリリークを防ぐために、定期的にOSを再起動してください。

## 梱包内容

梱包箱には、以下のものが入っています。ご使用前に必ず確認してく ださい。

PSB-HD020 本体



取り付けネジ 4本



取扱説明書 1枚(本書) PSB-HD020 取扱説明書



品質や梱包などには出荷時に際し、万全を期しておりますが、万一破損や部品不足、その他お気付きの点がありましたら、直ちに販売店までご連絡くださいますようお願いいたします。

## ハードウエア仕様

### 性能仕樣

総記憶容量	20Gバイト		
平均シーク時間	12msec (TYP)		
	起動時 4.5W (TYP)		
消費電力	R/W時 1.6/1.6W (TYP)		
	待機時 0.2W (TYP)		
インターフェイス	ATA		
寿命	5年間または、20000時間(通電時間)の		
	いずれか早い到達期限まで		
質量	約200g		

- 重要・HDDユニットには、寿命があります。万一のHDDユニットの故障 も考え、定期的なデータのバックアップや交換用HDDユニットの 用意をお勧めします。
  - ・HDDユニットの寿命は使用条件や環境により前後します。上記値 は参考値です。


### 環境什樣

to the second se			
使用周囲温度	5 ~ 50		
保存周囲温度	-10 ~ +60		
周囲湿度	10~85%RH (結露のないこと、湿球温度29 以下)		
耐ノイズ性	ノイズ電圧:1500Vp-p		
(ノイズシミュレータによる)	パルス幅:50ns、500ns、1μs		
耐静電気放電	6kV		
耐振動性	動作時 4.9m/s <sup>2</sup> (10~25Hz)		
耐衝擊性	輸送時 3920m/s <sup>2</sup> (1ms、正弦半波)		

- 重要・環境仕様は PS-B に組み込んだ場合の仕様です。
  - ・本製品を使用して格納したデータが、ハードディスクの故障や誤 動作・その他どのような理由によって破壊された場合でも、(株) デジタルはデータの保障をいたしかねます。万一に備えて、重要 なデータはフロッピーディスク・光磁気ディスクなど適切なメ ディアにあらかじめバックアップされるようお願いいたします。
  - ・ハードディスクは寿命部品です。性能仕様の寿命データをご配慮 の上、保守、メンテナンスを計画的に実施していただきますよう お願いします。
  - ・ハードディスクを高温・高湿度の環境で使用すると、寿命を縮め る原因となります。湿球温度29 以下での使用を推奨します。こ の条件は、例えば気温35 で湿度64%RH、40 で44%RH程度に 相当します。

## 2 ハードディスクユニットの設定

PSB-HD020 は出荷時にスレーブ設定となっていますが、PSB-HD020 をマスタドライブとしてご使用の場合は、PSB-HD020を以下のように設定してください。



- 重要・PS-Bに組み込まれて出荷されたハードディスクは、出荷時設定をマスタにしています。本ユニット(PSB-HD020)を併用してご使用の際には本ユニットをスレーブとして設定してください。
  - ・上記以外のジャンパープラグの設定では使用しないでください。 破損の原因となります。

## 3 PSB-HD020の着脱


以下の方法でPS-B本体カバーを取り外し、PSB-HD020をPS-Bへ取り付けてください。

## ♠ 警告

・感電の恐れがありますので、必ずPS-Bの電源を切ってから作業を行ってください。

重要・PSB-HD020は衝撃に弱い精密機器ですので、取り付け・取り外しの際は衝撃を与えないよう十分ご注意ください。

### PS-B本体カバー




PS-Bを水平に置き本体カバー のネジ(4カ所)を外します。


PS-B本体カバーは矢印の方向に従い、横にスライドさせてから上向きに引き上げて取り外します。

(手順 へ進む)


以下の方法でPS-B本体メンテナンスカバーを外し、PSB-HD020をPS-Bへ取り付けることもできます。




メンテナンスカバーのネジ (2カ所)をゆるめます。



メンテナンスカバーは矢印 ② の方向に従い上向きに少し引き上げた状態で、矢印 ⑤ の方向に引き抜いて取り外します。(手順 へ進む)





PSB-HD020 を左図のように配置し、ネジ(4カ所)で固定します。締め付けトルクは、0.5~0.6N・mです。

PSB-HD020を2台使用する場合、IDE I/F 2も使用します。 手順 ~ と同様にケーブルを IDE I/F 2に接続しネジ(4カ所)で固定してください。 PS-B本体カバーを元に戻してネジ(4カ所)を止めます。 締め付けトルクは、0.6~ 0.8N・mです。

PS-B メンテナンスカバーを外して作業した場合、メンテナンスカバーを元に戻しネジ(2カ 所)を止めます。締め付けトルクは、0.5~0.6N・mです。

## 4 ハードウエアセットアップ

重要・通常は、出荷時設定(初期設定)で使用してください。

・BIOS画面はバージョンアップにより変更になる場合があります。



・以下の全説明画面は、出荷時設定(初期設定)画面です。

PS-B にキーボードを接続します。

PS-B の電源を ON します。

初期画面が表示されたら、[F2] キーを押して BIOS の Set up 画面に入ります。

Setup 画面の[Standard CMOS Features]画面にて、[IDE Primary Master]、[IDE Primary Slave]からジャンパープラグの設定に合わせて選択してください。以下の画面が表示されます。

([IDE Primary Master]を選択した場合)

Phoenix– AwardBIOS CMOS Setup Utility IDE Primary Master			
IDE HDD Auto-Detection	[Press Enter]	Item Help	
IDE Primary Master Access Mode	[Auto] [Auto]	Menu Level ▶ ▶	
Capacity	O MB	To auto-detect the HDD's size, heador this channel	
Cylinder Head	0	tirro onamier	
Precomp Landing Zone Sector	0 0 0		
:Move Enter:Select +/-/PU F5:Previous Values F6:Fail-Saf		e ESC:Exit F1:General He timized Defaults	

IDE Primary Master/IDE Primary Slaveで[Auto]が選択されているか確認してください。さらにAccess Modeで[Auto]が選択されているか確認してください。[Auto]が選択されていない場合は、[Auto]を選択してください。[Auto]が選択されると起動時にディスクのパラメータを読み取って自動的に設定されます。出荷時の設定は[Auto]です。通常、出荷時の設定でご使用ください。

[ESC]キーを押して[Save & Exit Setup]を選択し、保存終了してください。

## 5 ソフトウエアセットアップ

ハードウエアセットアップの後、実際にハードディスクにデータや、アプリケーションを記録する為には、使用するオペレーティングシステム(MS-DOS®やWindows®等)でパーティション(記録区画)の作成とフォーマット(初期化)が必要です。ご使用になるオペレーティングシステムの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

### お断り一

本製品を使用したことによるお客様の損害および免失利益、または第三者からのいかなる 請求につきましても、当社はその責任を負い かねますのであらかじめご了承ください。

### 株式会社 デジタル

〒 559-0031

大阪市住之江区南港東8-2-52

TEL: (06)6613-1101(代)

FAX: (06)6613-5888

URL: http://www.proface.co.jp/

PFX121832H .PSB-HD020-MM02 2010.4 JM/A © Copyright 2002 Digital Electronics Corporation.All rights reserved.